NEW WORLD TIMES



看房购房后如何避免买到不好的房屋布局

买家第一次看房子的时候可能不了解 不好的布局设计,但他们会知道是否对房子 的某些地方感觉不对。一般来说,那种感觉 是由一个坏的布局引起的。

而且,通常如果没有花上很多钱,很难 校正一个坏布局。在决定坏布局是否可以 通过移动墙来改进前,先让建筑商告诉你是 否你想移动的墙是负重墙,因为如果是的 话,这根本是不可能的,或者经济上不可行。

常见的不好设计

在同样的空间居住数年后,房主可能很 容易无视布局。日常活动成为机械运转之 后,屋主可能意识不到屋内布局导航的差 异,但是买家看到不好的布局,会立马丧失 兴趣。这里有几个我听到的常见抱怨,买家 选择不买的屋子有如下特徵:

• 屋内梯子对着大门

不好的风水。中国古老传统的追随者 认为,楼梯直对着前面的人口会使家里的能 量散逸。但是,他们说,这也取决于每个人 的出生元素,每个人受影响的程度不同。特 别要说,一进入屋子就遇见楼梯,会让大多

数人倒胃口。它就在那儿,在你面前讨人 饭、娱乐,或者在客厅招待客人。 嫌。可接受的楼梯是那些有着柔美曲线,空 间充足,光照好,靠边的楼梯。

• 面对着入口的走廊

入口很重要,因为入口形成第一印 象。买家进入一个家在6秒内就会下决定。 这可能不是一个明智的决定, 但买家进入 屋门时, 马上会或者觉得好, 或者觉得不

细长、狭窄,黑暗的走廊是个巨大的倒 胃口的因素。特别是如果从入口处看,走廊 占据整个视图的话。以这种方式设计的公 寓套房有时会被转换成单户住宅,左侧起居 室,右侧餐厅,卧室沿着走廊,厨房在房子后 面。它不传达家的温暖、舒适。

• 卧室位于客厅/餐厅

家庭成员或客人聚集的房间直接导向 卧室门,这是不可取的。除了噪声因素,这 种设计还影响了隐私。

没有人想在吃饭的时候看到一张床,也 许一只猫除外。猫不关心他们吃的地方,但 大多数人想在看不见卧室的家庭活动室吃

• 客人洗手间位置不对

比进入一间屋子就遇见长走廊更糟的 事是在尽头看到卫生间的全景。很多老房 子把洗手间放在客厅尽头而不是侧面。把 洗手间门关上是不招人喜欢的,所以这不是 个实用的解决办法。

只能通过洗衣室去主层或客用洗手间 也是不受欢迎的。

• 从一个房间看不到另一个房间

即使你的家很小,只要从一个中央点可 以看到其他几个房间,就会使家里显得更 大。有多个门口或拱门通向主会客区有助 于达到这个目的。开放空间制造一种宽敞 的感觉。厨房开向起居室/家庭活动区不是 必需的,但是很流行。

• 卧室相邻

有些地区,评估师将不考虑相邻卧室的 价值,而会把两间卧室当成一个。如果三个 卧室中有两个毗邻,房地产广告可能会称之 为一个设了两到三间卧室的房子。

单从隐私角度考虑,买家希望每个卧室

有各自的入口。

• 卫星客厅

这种类型的布局一般把客厅放在人口 的一侧,除了入口不连通别的房间。通常在 墙壁被移动的改建的老房子上会看到这样 的情况。人们不想有和家里的其余部分断 开的感觉,特别是如果他们使用起居室的目 的就是为了起居室的功能。

但是,平心而论,随着生活方式变化走 向更休闲的生活,起居室不再受买家的青 睐。在新居建设中,这一趋势正在远离带起 居室的家,取而代之以大房间或者扩大的家 庭间。

• 餐厅在中央

这种类型的布局,在进入屋子后,穿过 客厅到饭厅。要进入厨房、家庭室或卧室, 必须穿过饭厅,因为所有的房间都通过多个 入口连接到饭厅

对此的主要抱怨是围绕餐桌走动,去别 的房间很不方便,它不提供直线路径方便出



(301)-213-3051(C) janeshue@gmail.com

rofound Realty Inc.

(301)-217-9667(O)




*Silver Spring,大型连栋屋,双车库,阳台,6年新,交通方便,近FDA,\$398,000.00最低要价!

*Potomac, 银行拍卖! 独栋, 三层, 近6000sft. 占地面积2亩, \$1,050,000.00, 低于市场价!

*Va, Great Falls,学区一流,5房,4浴,3车库。三层近7000sft.占地面积1.5亩。\$1,200,000.00。10年新! 1-008

1-174

*商业地产投资!生意买卖!铺位出租!服务一流!欢迎咨询!





大华府地区资深贷款专家 A-Z Mortgage 当你购房需要贷款,



手机: 301-661-2169 办公室: 240-428-1723 amy.zhou@a-zmortgage.net

Amy Zhou

或者重新免费贷款, 只需一通电话: 301-661-2169

欢迎有经验的Loan Officer, Loan processor 加入我们的团队。也欢 迎Realtor 来电咨询

751 Rockville Pike 17-18B, Rockville, MD 20852

- 州政府注册房屋检查师执照
- 美国 ASHI 协会成员
- AARST & NRPP 认证氡气检查师
- 红外成像房屋检查
- 高额保险

Licensed, insured

571-334-9893 任海 haichen@msn.com

房屋结构,屋顶,阁楼,地下室, 室内外,门窗,车库,厨房卫浴, 水电设备,冷暖系统设备,热水炉等

> 认真仔细,专业耐心 服务 MD, VA



Steven Hao

HAO-SPECT Home Services

240-441-0668 HaoSpect@gmail.com www.hao-spect.com

MD Lead Paint () Insured Professional ● MD 认证 Lead Inspector, 提供出租屋 Lead Certificate



服务MD,VA,DC地区

- 地基结构,外墙屋顶,水电煤气,冷暖锅炉,阳台阁楼等 ● 州政府注册房检师,NACHI协会会员
- 红外成像房屋认证检查
- 氡气(Radon)48 小时认证检查
- 霉菌(Mold)认证检查

1 - 179

经验丰富 工具专业 态度认真